



Tremonha

Vibratórios: São utilizados para a alimentação a granel de peças de pequenas dimensões (não são adequadas a peças que tendem a se enroscarem). São acionados por um alimentador linear vibratório, cujo modelo varia em função do silo utilizado.

Motorizados: São utilizados para a alimentação a granel de vários tipos de produtos, inclusive aqueles sujeitos a se enroscarem. São acionados por um moto redutor e podem ser posicionados com uma inclinação variável de 0° a 25°, segundo as exigências. Em função do tipo de peça a ser alimentada e da inclinação de montagem, podem ser utilizados esteiras de diversos tipos (lisos, colmeia, antiderrapante, etc. A pedido, podem ser fornecidos com suporte para fixação.

Dimensões em mm

Modelo	A	B	C	D	E \varnothing	F	Capacidade (dm ³)	Alimentador Linear Mod.
TR 25/20	330	400	110	130	450	100	20	AL-25
TR 50/70	500	580	230	175	450	180	70	AL-50
TR 50/120	600	670	440	175	500	180	120	AL-50
TR 55/300	800	870	240	185	600	290	300	AL-55

